

Kalisz, dnia 21 kwietnia 2016 r.

"S.A.W." Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 31
62-800 Kalisz
tel/fax 062/764-92-33, 062/764-90-74
REGON 142437, KRS 00002505488004

PROTOKÓŁ

Sporządzony na okoliczność określenia zakresu i orientacyjnego kosztu naprawy pojazdu.

W dniu 13 kwietnia 2016 r dokonano oględzin i sprawdzenia stanu technicznego samochodu ciężarowego marki JELCZ typ 325 rok prod. 1985, nr rejestracyjny PK97359, nr ramy SUJP325 F009893, stan licznika 268567 km i stwierdzono:

1. Wycieki oleju hydraulicznego z pompy i siłownika wywrotu - zalecana wymiana
2. Naprawy blacharskie i lakiernicze kabiny kierowcy i skrzyni ładunkowej
3. Opony 1100-20 - 6 szt. owal i zużyty bieżnik.
4. Wyciek płynu ze wspomagania układu kierowniczego – zbiornik wyrównawczy.
5. Końcówki drążków kierowniczych – wymiana
6. Wycieki oleju z silnika, nadmierne zadymienie – zalecany remont kapitalny.
7. Hamulec roboczy i postojowy niesprawny - naprawa
9. Sworznie przednich resorów wypracowane – wymiana.
10. Instalacja elektryczna – naprawa oświetlenia.
11. Tylne zderzak pocięty i porozrywany – wymiana
12. Zaczep holowniczy przyczepy, niesprawne zabezpieczenie - wymiana

Ze względu na szeroki zakres, orientacyjny koszt naprawy może wynieść około 30.000 zł netto. Koszty mogą ulec zmianie ze względu na niską dostępność części zamiennych..

KIEROWNIA
Stacji Obsługi
Krzysztof Drobnik